



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESLIZAMIENTOS	A	B	C	
18.	Escuela Ixmucané	Escuela	Alta	Media	Media				La cubierta final presenta humedad al igual que muro posterior, si no se trata la humedad puede dañar la estructura seriamente. Protección de instalaciones eléctricas expuestas, colocar pasamanos en gradas hacia nivel 3.
19.	Escuela Pachanay	Escuela	Media	Baja	Media				Hacer ingreso hacia edificio más adecuado, tratamiento de humedad en ducto de gradas nivel 3.



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESLIZAMIENTOS	A	B	C	
20.	Escuela Humberto Corzo Guzmán	Escuela	Media	Baja	Media				Edificio en buenas condiciones
21.	Iglesia Evangélica Eben Ezer	Iglesia	Media	Media	Media				Tratamiento de humedad en muros



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

6.8 GRAFICAS DE DATOS DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS EDIFICACIONES

REGIMEN DE PROPIEDAD




Ilustración 1

UBICACIÓN DE EDIFICACIONES




Ilustración 2

SERVICIO DE AGUA POTABLE




Ilustración 3

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO




Ilustración 4



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA




Ilustración 5




Ilustración 6




Ilustración 7



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

TIPO DE EQUIPAMIENTO




Ilustración 8