4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO AGUA ZARCA

Escala Gráfica



FOTOGRAFÍA 1
Vista del Módulo de Aulas de la Escuela, desde Campo Deportivo en el centro del poblado.

FOTOGRAFÍA 1
Se observa la dramática topografía del lugar.

FOTOGRAFÍA 3
Muro posterior, con muestras de humedad, vidrios rotos en las ventanas. Instalación de Agua vista.

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 0 3 1 4
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°17'18,3"
Longitud: O92°09'59,0"
Altitud S.N.M.: 2,755MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Agua Zarca, Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 32,00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 100 Personas por Jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos:
Institución a la que pertenece: Autogestión
Administrado por: Autogestión
Area aproximada de predio: mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad y COEDUCA
Institución ejecutora de la ampliación:
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio
01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel Primaria
1.5. Otro
02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__.
2.4. Otro
03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__.
3.4. Otro
04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__.
4.3. Otro
05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__.
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Línea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia
Grietas, Instalaciones expuestas, Cimiento Expuesto, Colapso, Filtraciones o Humedad, Hundimiento, Desprendimiento, Oxidacion, Polillas, Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO AGUA ZARCA

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Aula de madera.

FOTOGRAFIA 2
Letrinas en mal estado.

FOTOGRAFIA 3
Corte del Terreno sin tratamiento.



FOTOGRAFIA 4
Corte del terreno sin tratamiento.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

0 1 2 4 6 8

Código de la Edificación: 12 07 003 14
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°17'18,3"
Longitud: O92°09'59,0"
Altitud S.N.M.: 2,755MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Agua Zarca,Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 32,00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

1 Cimentacion	BE	ME
1.1 Cimiento corrido mixto	■	
1.2 Zapatas aisladas	■	
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros	■	
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas	■	
3.2 Soleras	■	
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera	■	
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal	■	
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lamina	■	ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		

7. Acabados	BE	ME	7.7 Pisos	BE	ME
7.1 Repello y cernido	■		Fundición de concreto		
7.2 Block + pintura	■		Granito		
7.3 Material expuesto			Cerámico		
7.4 Otro especifique:			Tierra		
			Otro Especifique:		

7.6 Ventanas	BE	ME	7.8 Puertas	BE	ME
Metal	■		Metal		
Aluminio	■		Aluminio		
Madera			Madera		
Otro: Vidrios Rotos			Otro:		

8. Elementos Complementarios	BE	ME
Escaleras		
Tanques elevados		
Voladizos		
Torres		
Cisternas		
Ductos		
Mezzanines		
Marquezinas		
Otro Especifique:		

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua	■	
Drenajes		
Instalacion electrica		■

5.3 Deterioro fisico del Edificio

Grietas		Colapso	Hundimiento
Cimiento Expuesto		Polillas	Desprendimiento
Filtraciones o Humedad	■		
Oxidacion		Instalaciones expuestas	■ Fugas de agua

ESCALA GRÁFICA

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO AGUA ZARCA

FOTOGRAFIA 1
Escuela y Cancha Deportiva.

FOTOGRAFIA 2
Escuela aledaña a corte de terreno sin tratamiento.

FOTOGRAFIA 3
Vista posterior de la escuela deonde se observa humedad en base de muros y falta de algunos vidrios en las ventanas.

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 0 3 1 4
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°17'18.3"
Longitud: O92°09'59.0"
Altitud S.N.M.: 2,755MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Agua Zarca,Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 32.00KM.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Aula de madera, en mal estado.

FOTOGRAFIA 5
Módulo de letrinas en mal estado.

FOTOGRAFIA 6
Corte de terreno aledaño a muro de escuela.

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO CHAJLEU.

Código de la Edificación: 12 07 02 4 15

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío Chajleu:
Latitud: N15°14'59.6"
Longitud: O92°08'53.0"
Altitud S.N.M: 3,046MTS.
Datum: WGS-84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Chajleu, Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 18.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



2.2. Clima Predominante según clasificación:
Thormwhite
06.00°C Mínima
20.00° C Máxima
Clima semifrío de carácter húmedo
Temperatura Promedio: 13.00°C

2.3. Amenazas Naturales
2.3.1 Deslizamientos
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas
2.3.3 Inundaciones
2.3.4 Erupciones volcanicas
2.3.5 Heladas
2.3.6 Sequías
2.3.7 Sismos
2.3.8 Otros:

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado
Vías de Acceso utilizadas por época:
Epoca Seca: Asfalto, Terracería, Vereda, Agua, ríos y Lagos, Aire, Otros
Epoca Lluviosa: Asfalto, Terracería, Vereda, Agua, ríos y Lagos, Aire, Otros

2.5 Simbología:
LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
SENDEROS, VEREDAS
VIA FERREA
PUENTE PASO A NIVEL
CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
RIOS
ZONA DE TRASLAPE
QUEBRADAS
LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
ARENAL
PANTANOS, CIENAGAS
POZO BROCAL O ARTESIANO
CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
LIMITE INTERNACIONAL
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE MUNICIPAL

Caserío Chajleu, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Templo Adventista a ledaño a corte del terreno, sin tratamiento.

FOTOGRAFÍA 2
Cancha deportiva, aledaña a corte del terreno sin tratamiento.

FOTOGRAFÍA 3
Escuela aledaña a Cancha Deportiva.

Código de la Edificación: 12 07 02 4 15
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°14'59,6"
Longitud: O92°08'53,0"
Altitud S.N.M.: 3,046MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Chajleu,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 18,00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación		3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra		3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación			
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra		3.2.7 Otros:	

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		

Como se transporta el agua al lugar poblado: Tubería
Como se elimina regularmente la basura: QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehículo Familiar		Helicóptero	
Camión grande, mediano		Lancha con motor	
Pick up, 4 x 4		Cayuco	
Bus Extraurbano		Caminando	
Moto		Animal de Carga	
Avioneta		Otro:	

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales	Locales comerciales de 4 o más niveles
Comercios o Servicios	Edificio en construcción 4 o más niveles
Hotel o Pensión de uno a tres niveles	Apartamentos de 4 o más niveles
Mercados	
Escuela Primaria Oficial	Hotel de 4 o más niveles
Colegio de Primaria Privado	Clínicas médicas de 4 o más niveles
Institutos Oficiales	Centro o Plaza Comercial
Colegios o Institutos Privados	Estacionamiento
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria	Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria	Radiodifusora, televisora
Universidades	Embajadas o consulados
Iglesia Católica	Teatros o Cines
Iglesia Evangélica	Gasolineras
Iglesia Mormona	Industrias y Fábricas
Iglesia Testigos de Jehova	Plaza Pública
	Parques, plazas y campos deportivos
	Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHAJLEU

Escala Gráfica



FOTOGRAFÍA 1
Módulo de Aulas.

FOTOGRAFÍA 1
Al fondo se observa una gran montaña, al pie de la cual se encuentra ubicado el centro del poblado.

FOTOGRAFÍA 3
Muros, ventanería y estructura portante del techo en buen estado, hace falta reemplazar láminas deterioradas de la cubierta.

Código de la Edificación: 12 07 02 4 15

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°14'59,6"
Longitud: O92°08'53,0"
Altitud S.N.M.: 3,046MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Chajleu,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 18.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 350 Personas por jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos: ---
Institución a la que pertenece: Cooperativa Padres de Familia
Administrado por: Cooperativa Padres de Familia
Area aproximada de predio: mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad y Municipalidad
Institución ejecutora de la ampliación: Comunidad y Municipalidad
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel: Primaria
1.5. Otro

02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__.
2.4. Otro

03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__.
3.4. Otro

04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__.
4.3. Otro

05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__.
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Linea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia

Grietas; Instalaciones expuestas; Cimiento Expuesto; Colapso; Filtraciones o Humedad; Hundimiento; Desprendimiento; Oxidacion; Polillas; Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHAJLEU

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Módulo de Aulas, en buen estado.

FOTOGRAFIA 2
Necesita tratamiento en áreas verde, caminamientos y muros de contención.

FOTOGRAFIA 3
Cancha Deportiva adjunta a Escuela.



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 2 4 1 5

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°14'59,6"
Longitud: O92°08'53,0"
Altitud S.N.M.: 3,046MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Chajleu,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 18,00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

1 Cimentacion	BE ME
1.1 Cimiento corrido mixto	
1.2 Zapatas aisladas	
1.3 Pilotes	
2. Elementos Verticales de Carga	
2.1 Muros	
2.2 Columnas	
3. Elementos Horizontales de Carga	
3.1 Vigas	
3.2 Soleras	
3.3 Contrafuertes	
4. Entre Piso	
4.1 Losa de concreto	
4.2 Prefabricado	
4.3 Madera	
4.4 Otro especifique:	
5. Estructura Portante del Techo	
5.1 Estructura de madera	
5.2 Losa	
5.3 Estructura de metal	
5.4 Otro especifique:	
6. Cubierta del Techo	
6.1 Lamina	ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja	
6.3 Material natural	
6.4 Prefabricado	
6.5 Otro especifique:	
7. Acabados	BE ME 7.7 Pisos: Fundición de concreto, Granito, Cerámico, Tierra, Otro Especifique: — BE ME
7.1 Repello y cernido	
7.2 Block + pintura	
7.3 Material expuesto	
7.4 Otro especifique:	
7.6 Ventanas	BE ME 7.8 Puertas: Metal, Aluminio, Madera, Otro: — BE ME
Metal	
Aluminio	
Madera	
Otro: Vidrios Rotos	
8. Elementos Complementarios	BE ME — BE ME
Escaleras	Cisternas
Tanques elevados	Ductos
Voladizos	Mezzanines
Torres	Marquezinas
	Otro Especifique:
9. Instalaciones	Oculta Expuesta
Agua	
Drenajes	
Instalacion electrica	

5.3 Deterioro fisico del Edificio

Grietas; Colapso; Hundimiento
Cimiento Expuesto; Polillas; Desprendimiento
Filtraciones o Humedad; Instalaciones expuestas; Fugas de agua
Oxidacion

ESCALA GRÁFICA

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHAJLEU

FOTOGRAFIA 1
Vista frontal del Módulo de Aulas, se observan vidrios quebrados.

FOTOGRAFIA 2
Módulo de Aulas aledaño a Cancha Deportiva.

FOTOGRAFIA 3
Vista posterior de Módulo de Aulas, se observa falta de tratamiento en caminamientos y áreas verdes.

Código de la Edificación:
12 07 02 4 15

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°14'59.6"
Longitud: O92°08'53.0"
Altitud S.N.M.: 3,046MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Chajleu,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 18.00KM.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Vista posterior de Módulo de Aulas, en buen estado.

FOTOGRAFIA 5
Vista parcial de Cancha Deportiva aledaña a Escuela.

FOTOGRAFIA 6
Módulo de Aulas

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO CHEGUATÉ.

Código de la Edificación: 12 07 03 1 16

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío Cheguaté:
Latitud: N15°15'46.2"
Longitud: O92°11'54.2"
Altitud S.N.M: 2,821MTS.
Datum: WGS-84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cheguaté, Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 24.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:

2.2. Clima Predominante según clasificación:
Thormwhite
06.00°C Mínima
20.00° C Máxima
Clima semifrio de carácter húmedo
Temperatura Promedio: 13.00°C

2.3. Amenazas Naturales
2.3.1 Deslizamientos
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas
2.3.3 Inundaciones
2.3.4 Erupciones volcanicas
2.3.5 Heladas
2.3.6 Sequias
2.3.7 Sismos
2.3.8 Otros:

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado
Vías de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca:	Epoca Lluviosa:
Asfalto	Asfalto
Terracería	Terracería
Vereda	Vereda
Agua, ríos y Lagos	Agua, ríos y Lagos
Aire	Aire
Otros	Otros

2.5 Simbología:
LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
SENDEROS, VEREDAS
VIA FERREA
PUENTE PASO A NIVEL
CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
RIOS
ZONA DE TRASLAPE
QUEBRADAS
LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
ARENAL
PANTANOS, CIENAGAS
POZO BROCAL O ARTESIANO
CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
LIMITE INTERNACIONAL
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE MUNICIPAL

Caserío Cheguaté, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Terreno en donde se ubica la escuela, se observan cortes al terreno sin tratamiento, circulación en mal estado.

FOTOGRAFÍA 2
Vista de Escuela y Salón de Usos Múltiples destruido por un deslizamiento durante la Tormenta Stan en el 2005, cortes de terreno sin tratamiento.

FOTOGRAFÍA 3
Vista de Cerro aledaño a Escuela y Salón de Usos Múltiples destruido por un deslizamiento durante la Tormenta Stan en el 2005, Cancha Deportiva y calle de acceso al poblado.

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 3 1 1 6
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'46.2"
Longitud: O92°11'54.2"
Altitud S.N.M.: 2,821MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cheguaté,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 24.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación		3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra		3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación		3.2.7 Otros:	
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra			

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		

Como se transporta el agua al lugar poblado: Tubería
Como se elimina regularmente la basura: QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehiculo Familiar		Helicóptero	
Camión grande, mediano		Lancha con motor	
Pick up, 4 x 4		Cayuco	
Bus Extraurbano		Caminando	
Moto		Animal de Carga	
Avioneta		Otro:	

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales	Locales comerciales de 4 o más niveles
Comercios o Servicios	Edificio en construcción 4 o más niveles
Hotel o Pensión de uno a tres niveles	Apartamentos de 4 o más niveles
Mercados	
Escuela Primaria Oficial	Hotel de 4 o más niveles
Colegio de Primaria Privado	Clínicas médicas de 4 o más niveles
Institutos Oficiales	Centro o Plaza Comercial
Colegios o Institutos Privados	Estacionamiento
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria	Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria	Radiodifusora, televisora
Universidades	Embajadas o consulados
Iglesia Católica	Teatros o Cines
Iglesia Evangélica	Gasolineras
Iglesia Mormona	Industrias y Fábricas
Iglesia Testigos de Jehova	Plaza Pública
	Parques, plazas y campos deportivos
	Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHEGUATÉ

Escala Gráfica

FOTOGRAFÍA 1
Escuela recien inagurada, no hay tratamiento de áreas verdes.

FOTOGRAFÍA 2
Desnivel natural del terreno sin tratamiento. Se sugiere la siembre de árboles.

FOTOGRAFÍA 3
Corte del terreno, con siembra de árboles, se sugiere mayor tratamiento, con un muro de contención.



PLANTA DE CONJUNTO

Código de la Edificación: 12 07 03 16

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'46.2"
Longitud: O92°11'54.2"
Altitud S.N.M.: 2,821MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cheguaté,Tacaná,San Marcos.
Distancia de la Cabecera Municipal: 24.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Caracteristicas Generales:
Capacidad: 300 Personas por jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos: ---
Institución a la que pertenece: Cooperativa Padres de Familia
Administrado por: Cooperativa Padres de Familia
Area aproximada de predio: 4,628 mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto: 2006
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad y Municipalidad
Institución ejecutora de la ampliación: Comunidad y Municipalidad
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

	1 Niv.	2 Niv.	3 Niv.
01 Educación			
1.__ Nivel Primaria	X		
1.5. Otro			
02 Salud.			
2.__.			
2.4. Otro			
03 Administrativo			
3.__.			
3.4. Otro			
04 Cultura y Deportes			
4.__.			
4.3. Otro			
05 Religioso			
5.__.			
5.4. Otro			

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Linea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia
Grietas, Instalaciones expuestas, Cimiento Expuesto, Colapso, Filtraciones o Humedad, Hundimiento, Desprendimiento, Oxidacion, Polillas, Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHEGUATÉ

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Construcción reciente en buen estado.

FOTOGRAFIA 2
Se sugiere ralizar trabajos de mitigación en el corte del terreno aledaño a la escuela.

FOTOGRAFIA 3
Se sugiere repellar el muro, para impermeabilizarlo y evitar la humedad en la base del mismo.





PLANTA ARQUITECTÓNICA

0 1 2 4 6 8

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 3 1 1 6
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'46.2"
Longitud: O92°11'54.2"
Altitud S.N.M.: 2,821MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cheguaté,Tacaná,San Marcos.
Distancia de la Cabecera Municipal: 24.00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

	BE	ME
1 Cimentacion		
1.1 Cimiento corrido mixto		
1.2 Zapatas aisladas		
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros		
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas		
3.2 Soleras		
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera		
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal		
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lamina		ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		
7. Acabados	BE	ME
7.1 Repello y cernido		
7.2 Block + pintura		
7.3 Material expuesto		
7.4 Otro especifique:		
7.6 Ventanas	BE	ME
Metal		
Aluminio		
Madera		
Otro:		

7.7 Pisos	BE	ME
Fundición de concreto		
Granito		
Cerámico		
Tierra		
Otro Especifique:		

7.8 Puertas	BE	ME
Metal		
Aluminio		
Madera		
Otro:		

8. Elementos Complementarios	BE	ME
Escaleras		
Tanques elevados		
Voladizos		
Torres		

	BE	ME
Cisternas		
Ductos		
Mezzanines		
Marquezinas		
Otro Especifique:		

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua		
Drenajes		
Instalacion electrica		

5.3 Deterioro físico del Edificio

Grietas		Colapso	
Cimiento Expuesto		Polillas	
Filtraciones o Humedada		Instalaciones expuestas	
Oxidacion		Fugas de agua	
Hundimiento			
Desprendimiento			

ESCALA GRÁFICA

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHEGUATÉ

FOTOGRAFIA 1
Módulo de Aulas de reciente inaguración para el año 2006, luego que la escuela quedara dañada por la tormenta Stan en el 2005.

FOTOGRAFIA 2
Vista de ventanería y cubierta en buen estado.

FOTOGRAFIA 3
Vista de instalación de iluminación.

Código de la Edificación: 12 07 03 1 16

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'46.2"
Longitud: O92°11'54.2"
Altitud S.N.M.: 2,821MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cheguaté,Tacaná,San Marcos.
Distancia de la Cabecera Municipal: 24.00KM.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Vista lateral de Módulo de Aulas, se observa humedad en la base de los muros.

FOTOGRAFIA 5
Ventanería en buen estado, se observa humedad en la base de los muros, los cuales requieren recubrimiento.

FOTOGRAFIA 6
Corte del Terreno, aledaño a Escuela, al cual se le debe de realizar trabajos de contención.

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO COATÁN.



Código de la Edificación: 12 07 020 17

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:

Región: VI Departamento: SAN MARCOS

Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserio Coatán:

Latitud: N15°15'26.5"

Longitud: O92°03'14.8"

Altitud S.N.M: 2,533MTS.

Datum: WGS-84

Ubicación:

Dirección postal: Caserio Coatán, Tacaná, San Marcos

Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



2.2. Clima Predominante según clasificación:

Thormwhite

06.00°C Mínima

20.00° C Máxima

Clima semifrio de carácter húmedo

Temperatura Promedio: 13.00°C

2.3. Amenazas Naturales

2.3.1 Deslizamientos — 2.3.5 Heladas

2.3.2 Huracanes, tormentas electricas — 2.3.6 Sequias

2.3.3 Inundaciones — 2.3.7 Sismos

2.3.4 Erupciones volcanicas — 2.3.8 Otro:

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado

Vías de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca:	Epoca Lluviosa:
Asfalto	Asfalto
Terracería	Terracería
Vereda	Vereda
Agua, ríos y Lagos	Agua, ríos y Lagos
Aire	Aire
Otros	Otros

2.5 Simbología:

- LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
- LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
- CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
- CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
- CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
- SENDEROS, VEREDAS
- VIA FERREA
- PUENTE PASO A NIVEL
- CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
- RIOS
- ZONA DE TRASLAPE
- QUEBRADAS
- LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
- ARENAL
- PANTANOS, CIENAGAS
- POZO BROCAL O ARTESIANO
- CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
- CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
- LIMITE INTERNACIONAL
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- LIMITE MUNICIPAL

Caserío Coatán, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Iglesia Adventista.

FOTOGRAFÍA 2
Cortes del terreno, sin tratamiento.

FOTOGRAFÍA 3
Corte del terreno, aledaño a cocina de Escuela, sin tratamiento.

Código de la Edificación: 12 07 020 17

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'26.5"
Longitud: O92°03'14.8"
Altitud S.N.M: 2,533MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Coatán,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:

3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación		3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra		3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación		3.2.7 Otros:	
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra			

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		

Como se transporta el agua al lugar poblado: Tubería
Como se elimina regularmente la basura: QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehículo Familiar		Helicóptero	
Camión grande, mediano		Lancha con motor	
Pick up, 4 x 4		Cayuco	
Bus Extraurbano		Caminando	
Moto		Animal de Carga	
Avioneta		Otro:	

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales	Locales comerciales de 4 o más niveles
Comercios o Servicios	Edificio en construcción 4 o más niveles
Hotel o Pensión de uno a tres niveles	Apartamentos de 4 o más niveles
Mercados	
Escuela Primaria Oficial	Hotel de 4 o más niveles
Colegio de Primaria Privado	Clínicas médicas de 4 o más niveles
Institutos Oficiales	Centro o Plaza Comercial
Colegios o Institutos Privados	Estacionamiento
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria	Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria	Radiodifusora, televisora
Universidades	Embajadas o consulados
Iglesia Católica	Teatros o Cines
Iglesia Evangélica	Gasolineras
Iglesia Mormona	Industrias y Fábricas
Iglesia Testigos de Jehova	Pila Pública
	Parques, plazas y campos deportivos
	Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO COATÁN

Escala Gráfica



FOTOGRAFÍA 1
Módulo de Aulas.

FOTOGRAFÍA 1
Módulo de Aulas contiguo a Cancha Deportiva y a corte del tereno sin tratamiento.

Código de la Edificación: 12 07 02 0 17

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'26,5"
Longitud: O92°03'14,8"
Altitud S.N.M.: 2,533MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Coatán, Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 300 Personas por jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos:
Institución a la que pertenece:
Administrado por:
Área aproximada de predio: mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra:
Institución ejecutora de la ampliación:
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel Preprimaria y Primaria
1.5. Otro

02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__
2.4. Otro

03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__
3.4. Otro

04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__
4.3. Otro

05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Línea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia

Grietas — Instalaciones expuestas
Cimiento Expuesto — Colapso — Desprendimiento
Filtraciones o Humedad — Hundimiento
Oxidacion — Polilla — Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO COATÁN

ESCALA GRÁFICA





PLANTA ARQUITECTÓNICA

0 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 1
Módulo de Aulas y Cancha Deportiva.

FOTOGRAFIA 2
Letrinas en mal estado.

Código de la Edificación: 12 07 02 0 17

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'26.5"
Longitud: O92°03'14.8"
Altitud S.N.M.: 2,533MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Coatán, Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

	BE	ME
1 Cimentacion		
1.1 Cimiento corrido mixto		
1.2 Zapatas aisladas		
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros		
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas		
3.2 Soleras		
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera		
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal		
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lamina		ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		
7. Acabados	BE	ME
7.1 Repello y cernido		
7.2 Block + pintura		
7.3 Material expuesto		
7.4 Otro especifique:		
7.6 Ventanas	BE	ME
Metal		
Aluminio		
Madera		
Otro: Vidrios Rotos		

7.7 Pisos	BE	ME
Fundición de concreto		
Granito		
Cerámico		
Tierra		
Otro Especifique:		
7.8 Puertas	BE	ME
Metal		
Aluminio		
Madera		
Otro:		

8. Elementos Complementarios	BE	ME
Escaleras		
Tanques elevados		
Voladizos		
Torres		
Cisternas		
Ductos		
Mezzanines		
Marquesinas		
Otro Especifique:		

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua		
Drenajes		
Instalacion electrica		

5.3 Deterioro físico del Edificio

Grietas		Colapso	
Cimiento Expuesto		Pollillas	
Filtraciones o Humedada		Instalaciones expuestas	
Oxidacion		Fugas de agua	
Hundimiento		Desprendimiento	

ESCALA GRÁFICA

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO COATÁN

FOTOGRAFIA 1
Corte del terreno aledaño a cocina de la escuela.

FOTOGRAFIA 2
Vista de Módulo de Aulas y Cancha Deportiva.

FOTOGRAFIA 3
Vista de Cancha Deportiva aledaña a Escuela

Código de la Edificación: 12 07 02 0 1 7
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'26.5"
Longitud: O92°03'14.8"
Altitud S.N.M.: 2,533MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Coatán, Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Módulo de Aulas, en terreno con corte sin tratamiento.

FOTOGRAFIA 5
Bodega de la Escuela.

FOTOGRAFIA 6
PArte posterior de la Escuela.

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO CRUZ DE BARRANCAS.



Código de la Edificación: 12 07 008 18

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:

Región: VI Departamento: SAN MARCOS

Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío Cruz de Barrancas:

Latitud: N15°16'48.5"

Longitud: O92°07'17.9"

Altitud S.N.M: 2,750MTS.

Datum: WGS-84

Ubicación:

Dirección postal: Caserío Cruz de Barrancas, Tacaná, S.M.

Distancia de la Cabecera Municipal: 21.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



2.2. Clima Predominante según clasificación:

Thormwhite

06.00°C Mínima

20.00° C Máxima

Temperatura Promedio: 13.00°C

Clima semifrío de carácter húmedo

2.3. Amenazas Naturales

2.3.1 Deslizamientos	2.3.5 Heladas	
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas	2.3.6 Sequías	
2.3.3 Inundaciones	2.3.7 Sismos	
2.3.4 Erupciones volcanicas	2.3.8 Otro:	

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado

Vías de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca:	Epoca Lluviosa:
Asfalto	Asfalto
Terracería	Terracería
Vereda	Vereda
Agua, ríos y Lagos	Agua, ríos y Lagos
Aire	Aire
Otros	Otros

2.5 Simbología:

- LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
- LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
- CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
- CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
- CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
- SENDEROS, VEREDAS
- VIA FERREA
- PUENTE PASO A NIVEL
- CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
- RIOS
- ZONA DE TRASLAPE
- QUEBRADAS
- LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
- ARENAL
- PANTANOS, CIENAGAS
- POZO BROCAL O ARTESIANO
- CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
- CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
- LIMITE INTERNACIONAL
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- LIMITE MUNICIPAL

Caserío Cruz de Barrancas, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Vista panorámica del poblado.

FOTOGRAFÍA 2
Centro del lugar poblado, donde se encuentran ubicados los edificios de la alcaldía auxiliar, cancha deportiva y escuela.

FOTOGRAFÍA 3
Botadero de Basura en la calle principal de acceso al poblado.

Código de la Edificación: 12 07 008 18

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°16'48.5"
Longitud: O92°07'17.9"
Altitud S.N.M.: 2,750MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cruz de Barrancas,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 21.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación		3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra		3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación			
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra		3.2.7 Otros:	

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		
Como se transporta el agua al lugar poblado:		Tubería
Como se elimina regularmente la basura:		QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehículo Familiar	Helicóptero
Camión grande, mediano	Lancha con motor
Pick up, 4 x 4	Cayuco
Bus Extraurbano	Caminando
Moto	Animal de Carga
Avioneta	Otro:

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales
Comercios o Servicios
Hotel o Pensión de uno a tres niveles
Mercados
Escuela Primaria Oficial
Colegio de Primaria Privado
Institutos Oficiales
Colegios o Institutos Privados
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria
Universidades
Iglesia Católica
Iglesia Evangélica
Iglesia Mormona
Iglesia Testigos de Jehova
Locales comerciales de 4 o más niveles
Edificio en construcción 4 o más niveles
Apartamentos de 4 o más niveles
Hotel de 4 o más niveles
Clínicas médicas de 4 o más niveles
Centro o Plaza Comercial
Estacionamiento
Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Radiodifusora, televisora
Embajadas o consulados
Teatros o Cines
Gasolineras
Industrias y Fábricas
Pila Pública
Parques, plazas y campos deportivos
Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO IGLESIA CATÓLICA, CASERÍO CRUZ DE BARRANCAS

Escala Gráfica



PLANTA CONJUNTO

FOTOGRAFÍA 1
Iglesia y Escuela.

Código de la Edificación: 12 07 008 18

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°16'48.5"
Longitud: O92°07'17.9"
Altitud S.N.M.: 2,750MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cruz de Barrancas,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 21.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 400 Personas por jornada
Frecuencia de uso: Fines de Semana
Horario de uso:
Otros usos: ——
Institución a la que pertenece:
Administrado por:
Área aproximada de predio: mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad
Institución ejecutora de la ampliación: Comunidad
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel
1.5. Otro

02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__
2.4. Otro

03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__
3.4. Otro

04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__
4.3. Otro

05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__ Católico
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Linea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia
Grietas, Instalaciones expuestas, Cimiento Expuesto, Colapso, Filtraciones o Humedad, Hundimiento, Desprendimiento, Oxidacion, Polillas, Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO IGLESIA CATÓLICA, CASERÍO CRUZ DE BARRANCAS

ESCALA GRÁFICA



PLANTA ARQUITECTÓNICA

FOTOGRAFIA 1
Iglesia, la cual se encuentra en un corte del terreno por encima de la Escuela.

Código de la Edificación: 12 07 008 18
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°16'48.5"
Longitud: O92°07'17.9"
Altitud S.N.M.: 2,750MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cruz de Barrancas,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 21.00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

	BE	ME
1 Cimentacion		
1.1 Cimiento corrido mixto		
1.2 Zapatas aisladas		
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros		
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas		
3.2 Soleras		
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera		
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal		
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lamina		ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		
7. Acabados	BE ME	7.7 Pisos BE ME
7.1 Repello y cernido		Fundición de concreto
7.2 Block + pintura		Granito
7.3 Material expuesto		Cerámico
7.4 Otro especifique:		Tierra
		Otro Especifique:
7.6 Ventanas	BE ME	7.8 Puertas BE ME
Metal		Metal
Aluminio		Aluminio
Madera		Madera
Otro: Vidrios Rotos		Otro:
8. Elementos Complementarios	BE ME	BE ME
Escaleras		Cisternas
Tanques elevados		Ductos
Voladizos		Mezzanines
Torres		Marquezinas
		Otro Especifique:

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua		
Drenajes		
Instalacion electrica		

5.3 Deterioro fisico del Edificio

Grietas		Colapso	Hundimiento
Cimiento Expuesto		Polillas	Desprendimiento
Filtraciones o Humedada		Instalaciones expuestas	Fugas de agua
Oxidacion			

ESCALA GRÁFICA

5.1 ELEVACIÓN IGLESIA CATÓLICA, CASERÍO CRUZ DE BARRANCAS

FOTOGRAFIA 1
Vista de Iglesia ubicada en un corte del terreno con diferencia de nivel de más de 3.00 mts. del lugar donde se encuentra ubicada la escuela.

FOTOGRAFIA 2
Vista dede el frente de la Iglesia hacia la cubierta de la escuela.

FOTOGRAFIA 3
Escuela aledaña a Iglesia y ubicada sobre otro corte del terreno, sin tratamiento.

Código de la Edificación:
12 07 008 18
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°16'48.5"
Longitud: O92°07'17.9"
Altitud S.N.M.: 2,750MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Cruz de Barrancas,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 21.00KM.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Ubicación de la Escuela repecto a la carretera de acceso al poblado, observesé que la Iglesia esta en un corte más de 3.00 mts. por encima del nivel de esta Escuela.

FOTOGRAFIA 5
Vista panorámica desde Iglesia.

FOTOGRAFIA 6
Cortes del terreno sin tratamiento.

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO FLOR DE MAYO.



Código de la Edificación: 1 2 0 7 1 9 5 1 9

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:

Región: VI Departamento: SAN MARCOS

Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío Flor de Mayo:

Latitud: N15°10'37.9"

Longitud: O91°57'49.9"

Altitud S.N.M: 3,290MTS.

Datum: WGS-84

Ubicación:

Dirección postal: Caserío Flor de Mayo, Tacaná, S.M.

Distancia de la Cabecera Municipal: 25.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:

2.2. Clima Predominante según clasificación:

Thormwhite

06.00°C Mínima

20.00° C Máxima

Clima semifrío de carácter húmedo

Temperatura Promedio: 13.00°C

2.3. Amenazas Naturales

2.3.1 Deslizamientos
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas
2.3.3 Inundaciones
2.3.4 Erupciones volcanicas
2.3.5 Heladas
2.3.6 Sequías
2.3.7 Sismos
2.3.8 Otro:

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado

Vías de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca: Asfalto, Terracería, Vereda, Agua, ríos y Lagos, Aire, Otros

Epoca Lluviosa: Asfalto, Terracería, Vereda, Agua, ríos y Lagos, Aire, Otros

2.5 Simbología:

LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
SENDEROS, VEREDAS
VIA FERREA
PUENTE PASO A NIVEL
CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
RIOS
ZONA DE TRASLAPE
QUEBRADAS
LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
ARENAL
PANTANOS, CIENAGAS
POZO BROCAL O ARTESIANO
CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
LIMITE INTERNACIONAL
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE MUNICIPAL

Caserío Flor de Mayo, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Vista panorámica del lugar poblado.

FOTOGRAFÍA 2
Iglesia Católica.

FOTOGRAFÍA 3
Viviendas y Alcaldía Auxiliar.

Código de la Edificación: 12 07 195 19
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°10'37.9"
Longitud: O91°57'49.9"
Altitud S.N.M: 3,290MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Flor de Mayo,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 25.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación		3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra		3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación			
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra		3.2.7 Otros:	

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		
Como se transporta el agua al lugar poblado:		Tubería
Como se elimina regularmente la basura:		QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehículo Familiar		Helicóptero	
Camión grande, mediano		Lancha con motor	
Pick up, 4 x 4		Cayuco	
Bus Extraurbano		Caminando	
Moto		Animal de Carga	
Avioneta		Otro:	

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales	Locales comerciales de 4 o más niveles
Comercios o Servicios	Edificio en construcción 4 o más niveles
Hotel o Pensión de uno a tres niveles	Apartamentos de 4 o más niveles
Mercados	
Escuela Primaria Oficial	Hotel de 4 o más niveles
Colegio de Primaria Privado	Clínicas médicas de 4 o más niveles
Institutos Oficiales	Centro o Plaza Comercial
Colegios o Institutos Privados	Estacionamiento
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria	Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria	Radiodifusora, televisora
Universidades	Embajadas o consulados
Iglesia Católica	Teatros o Cines
Iglesia Evangélica	Gasolineras
Iglesia Mormona	Industrias y Fábricas
Iglesia Testigos de Jehova	Pila Pública
	Parques, plazas y campos deportivos
	Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO FLOR DE MAYO

Escala Gráfica

FOTOGRAFÍA 1
Cubierta de láminas en buen estado.

FOTOGRAFÍA 1
Vista lateral del módulo de aulas.



FOTOGRAFÍA 3
Deslizamiento de grandes proporciones el cual inició para la Tormenta Stan en el 2005 y ha seguido creciendo.

Código de la Edificación:
1 2 0 7 1 9 5 1 9
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°10'37.9"
Longitud: O91°57'49.9"
Altitud S.N.M.: 3,290MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Flor de Mayo,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 25.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 200 Personas por jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos:
Institución a la que pertenece: Cooperativa Padres de Familia
Administrado por: Cooperativa Padres de Familia
Área aproximada de predio: mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad y Municipalidad
Institución ejecutora de la ampliación: Comunidad y Municipalidad
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel Primaria
1.5. Otro

02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__
2.4. Otro

03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__
3.4. Otro

04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__
4.3. Otro

05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Linea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia
Grietas — Instalaciones expuestas
Cimiento Expuesto — Colapso
Filtraciones o Humedad — Hundimiento — Desprendimiento
Oxidacion — Polillas — Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO FLOR DE MAYO

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Módulo de Aulas, columna colapsada, cubierta de lámina en mal estado.

FOTOGRAFIA 2
Deslizamiento cercano a solar de la Escuela







PLANTA ARQUITECTÓNICA



FOTOGRAFIA 3
Vista lateral de módulo de aulas.

Código de la Edificación: 12 07 19 5 19
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°10'37.9"
Longitud: O91°57'49.9"
Altitud S.N.M.: 3,290MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Flor de Mayo,Tacaná,San Marcos.
Distancia de la Cabecera Municipal: 25.00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

	BE	ME
1 Cimentacion		
1.1 Cimiento corrido mixto		
1.2 Zapatas aisladas		
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros		
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas		
3.2 Soleras		
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera		
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal		
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lámina		ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		

7. Acabados	BE	ME	7.7 Pisos	BE	ME
7.1 Repello y cernido			Fundición de concreto		
7.2 Block + pintura			Granito		
7.3 Material expuesto			Cerámico		
7.4 Otro especifique:			Tierra		
			Otro Especifique:		
7.6 Ventanas	BE	ME	7.8 Puertas	BE	ME
Metal			Metal		
Aluminio			Aluminio		
Madera			Madera		
Otro: Vidrios Rotos			Otro:		

8. Elementos Complementartos	BE	ME		BE	ME
Escaleras			Cisternas		
Tanques elevados			Ductos		
Voladizos			Mezzanines		
Torres			Marquezinas		
			Otro Especifique:		

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua		
Drenajes		
Instalacion electrica		

5.3 Deterioro fisico del Edificio

Grietas		Colapso	Hundimiento
Cimiento Expuesto		Polillas	Desprendimiento
Filtraciones o Humedada			
Oxidacion		Instalaciones expuestas	Fugas de agua

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO FLOR DE MAYO

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Vista panorámica del poblado.

FOTOGRAFIA 2
Corte del terreno, sin tratamiento, aledaño a parte posterior de aulas de la escuela.

FOTOGRAFIA 3
Ubicación de letrina, destruida por la tormente Stan en el 2005

Código de la Edificación: 12 07 19 5 19

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°10'37.9"
Longitud: O91°57'49.9"
Altitud S.N.M.: 3,290MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Flor de Mayo,Tacaná,San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 25.00KM.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Vista lateral de la Escuela.

FOTOGRAFIA 5
Deslizamiento de tierra ocurrido para la Tormenta Stan en el 2005.

FOTOGRAFIA 6
Vista frontal de la escuela, estudiantes realizando exámenes

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO LA ESPERANZA.



Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 4 9 2 0

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:

Región: VI Departamento: SAN MARCOS

Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío La Esperanza:

Latitud: N15°22'58.8"

Longitud: O92°07'41.3"

Altitud S.N.M: 1,850MTS.

Datum: WGS-84

Ubicación:

Dirección postal: Caserío La Esperanza,Tacaná, S.M.

Distancia de la Cabecera Municipal: 42.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



2.2. Clima Predominante según clasificación:

Thormwhite
06.00°C Mínima
20,00° C Máxima
Clima semifrío de carácter húmedo

Temperatura Promedio:13.00°C

2.3. Amenazas Naturales

2.3.1 Deslizamientos
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas
2.3.3 Inundaciones
2.3.4 Erupciones volcanicas
2.3.5 Heladas
2.3.6 Sequias
2.3.7 Sismos
2.3.8 Otro:

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado

Vías de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca:	Epoca Lluviosa:
Asfalto	Asfalto
Terracería	Terracería
Vereda	Vereda
Agua, ríos y Lagos	Agua, ríos y Lagos
Aire	Aire
Otros	Otros

2.5 Simbología:

LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
SENDEROS, VEREDAS
VIA FERREA
PUENTE PASO A NIVEL
CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
RIOS
ZONA DE TRASLAPE
QUEBRADAS
LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
ARENAL
PANTANOS, CIENAGAS
POZO BROCAL O ARTESIANO
CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
LIMITE INTERNACIONAL
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE MUNICIPAL

Caserío La Esperanza, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Letrina y botadero de basura de la escuela.

FOTOGRAFÍA 2
Alcaldia Municipal y Puesto de Salud

FOTOGRAFÍA 3
Escuela en desuso por deslizamiento en la parte posterior de estos edificios.

El deslizamiento es de grandes proporciones, sucedido durante la Tormenta Stan en el 2005.

Código de la Edificación: 12 07 049 42

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'58.8"
Longitud: OS2°07'41.3"
Altitud S.N.M: 1,850MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío La Esperanza,Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 42.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:

3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación	■	3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra	■	3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación	■	3.2.7 Otros:	
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra	■		

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		
Como se transporta el agua al lugar poblado:		Tubería
Como se elimina regularmente la basura:		QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehículo Familiar	■	Helicóptero	
Camión grande, mediano		Lancha con motor	
Pick up, 4 x 4	■	Cayuco	
Bus Extraurbano		Caminando	■
Moto		Animal de Carga	
Avioneta		Otro:	

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales
Comercio o Servicios
Hotel o Pensión de uno a tres niveles
Mercados
Escuela Primaria Oficial
Colegio de Primaria Privado
Institutos Oficiales
Colegios o Institutos Privados
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria
Universidades
Iglesia Católica
Iglesia Evangélica
Iglesia Mormona
Iglesia Testigos de Jehova
Locales comerciales de 4 o más niveles
Edificio en construcción 4 o más niveles
Apartamentos de 4 o más niveles
Hotel de 4 o más niveles
Clínicas médicas de 4 o más niveles
Centro o Plaza Comercial
Estacionamiento
Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Radiodifusora, televisora
Embajadas o consulados
Teatros o Cines
Gasolineras
Industrias y Fábricas
Pila Pública
Parques, plazas y campos deportivos
Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA ESPERANZA

Escala Gráfica



FOTOGRAFÍA 1
Vista de parte posterior del módulo de aulas, el cual se encuentra a la orilla de un corte de terreno sin tratamiento.

FOTOGRAFÍA 1
Vista posterior de la Escuela.

FOTOGRAFÍA 3
Cancha Deportiva de la Escuela.

Código de la Edificación: 12 07 04 9 20

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'58,8"
Longitud: O92°07'41,3"
Altitud S.N.M.: 1,850MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío La Esperanza,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 42.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 300 Personas por jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos:
Institución a la que pertenece:
Administrado por:
Área aproximada de predio: mt²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad y Municipalidad
Institución ejecutora de la ampliación: Comunidad y Municipalidad
Existe comite pro construcción: Sí

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel Primaria
1.5. Otro

02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__
2.4. Otro

03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__
3.4. Otro

04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__
4.3. Otro

05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energía eléctrica	Comunitario
2.4 Línea telefónica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia

Grietas · Instalaciones expuestas · Cimiento Expuesto · Colapso · Filtraciones o Humedad · Hundimiento · Desprendimiento · Oxidacion · Polillas · Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA ESPERANZA

ESCALA GRÁFICA



PLANTA ARQUITECTÓNICA

FOTOGRAFIA 1
Cubierta de letrinas en mal estado.

FOTOGRAFIA 2
Interior de Aula, se observa instalación eléctrica expuesta, así como humedad en estructura portante de cubierta.

Código de la Edificación: 12 07 049 20

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'58.8"
Longitud: O92°07'41.3"
Altitud S.N.M.: 1,850MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío La Esperanza,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 42.00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

	BE	ME
1 Cimentacion		
1.1 Cimiento corrido mixto		
1.2 Zapatas aisladas		
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros		
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas		
3.2 Soleras		
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera		
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal		
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lamina		ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		

7. Acabados	BE	ME	7.7 Pisos	BE	ME
7.1 Repello y cernido			Fundición de concreto		
7.2 Block + pintura			Granito		
7.3 Material expuesto			Cerámico		
7.4 Otro especifique:			Tierra		
			Otro Especifique:		

7.6 Ventanas	BE	ME	7.8 Puertas	BE	ME
Metal			Metal		
Aluminio			Aluminio		
Madera			Madera		
Otro: Vidrios Rotos			Otro:		

8. Elementos Complementarios	BE	ME		BE	ME
Escaleras			Cisternas		
Tanques elevados			Ductos		
Voladizos			Mezzanines		
Torres			Marquezinas		
			Otro Especifique:		

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua		
Drenajes		
Instalacion electrica		

5.3 Deterioro fisico del Edificio

Grietas		Colapso	Hundimiento
Cimiento Expuesto		Polillas	Desprendimiento
Filtraciones o Humedada			
Oxidacion		Instalaciones expuestas	Fugas de agua

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA ESPERANZA

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Modulo de Letrinas de la Escuela. Depósito de agua.

FOTOGRAFIA 2
Módulo de Aulas.

FOTOGRAFIA 3
Vista de Módulo de Aulas en desuso debido a que se encuentran aledañas a un derrumbe de grandes proporciones durante la Tormente Stan.

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 4 9 2 0

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'58.8"
Longitud: O92°07'41.3"
Altitud S.N.M.: 1,850MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío La Esperanza,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 42.00KM.

ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Vista lateral de Módulo de Aulas habilitadas.

FOTOGRAFIA 5
Vista posterior de Módulo de Aulas

FOTOGRAFIA 6
Vista lateral de Módulo de Aulas, se observa corte del terreno sin tratamiento.

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO LLANO GRANDE.



Código de la Edificación: 12 07 058 21

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío Llano Grande:
Latitud: N15°22'07.0"
Longitud: O92°06'15.0"
Altitud S.N.M: 1,856MTS.
Datum: WGS-84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Llano Grande,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 37.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:

2.2. Clima Predominante según clasificación:
Thormwhite
06.00°C Mínima
20.00° C Máxima
Temperatura Promedio: 13.00°C
Clima semifrío de carácter húmedo

2.3. Amenazas Naturales

2.3.1 Deslizamientos	2.3.5 Heladas	
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas	2.3.6 Sequías	
2.3.3 Inundaciones	2.3.7 Sismos	
2.3.4 Erupciones volcanicas	2.3.8 Otro:	

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado
Vías de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca:	Epoca Lluviosa:
Asfalto	Asfalto
Terracería	Terracería
Vereda	Vereda
Agua, ríos y Lagos	Agua, ríos y Lagos
Aire	Aire
Otros	Otros

2.5 Simbología:

LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS	QUEBRADAS
LUGARES POBLADOS CON CROQUIS	LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)	ARENAL
CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES	PANTANOS, CIENAGAS
CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO	POZO BROCAL O ARTESIANO
SENDEROS, VEREDAS	CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
VIA FERREA	CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
PUENTE PASO A NIVEL	LIMITE INTERNACIONAL
CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE	LIMITE DEPARTAMENTAL
RIOS	LIMITE MUNICIPAL
ZONA DE TRASLAPE	

Caserío Llano Grande, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Cancha Deportiva ubicad en el centro del lugar poblado.

FOTOGRAFÍA 3
Cocina y Dormitorio de profesor de la Escuela.

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 5 8 2 1
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'07.0"
Longitud: O92°06'15.0"
Altitud S.N.M.: 1,856MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Llano Grande,Tacaná, S. M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 37.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



3.2. Amenazas Antropogénicas
3.2.1 Contaminación
3.2.2 Movimientos de tierra
3.2.3 Deforestación
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra
3.2.5 Incendios
3.2.6 Daños provocados por terceros
3.2.7 Otros:

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua		
Hay Instalación Eléctrica		
Existe red de drenaje		
Hay Servicio Telefónico		
Como se transporta el agua al lugar poblado:		Tubería
Como se elimina regularmente la basura:		QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado
Vehículo Familiar
Camión grande, mediano
Pick up, 4 x 4
Bus Extraurbano
Moto
Avioneta
Helicóptero
Lancha con motor
Cayuco
Caminando
Animal de Carga
Otro:

3.5. Simbología:
Instituciones Gubernamentales
Comercios o Servicios
Hotel o Pensión de uno a tres niveles
Mercados
Escuela Primaria Oficial
Colegio de Primaria Privado
Institutos Oficiales
Colegios o Institutos Privados
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria
Universidades
Iglesia Católica
Iglesia Evangélica
Iglesia Mormona
Iglesia Testigos de Jehova
Locales comerciales de 4 o más niveles
Edificio en construcción 4 o más niveles
Apartamentos de 4 o más niveles
Hotel de 4 o más niveles
Clínicas médicas de 4 o más niveles
Centro o Plaza Comercial
Estacionamiento
Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Radiodifusora, televisora
Embajadas o consulados
Teatros o Cines
Gasolineras
Industrias y Fábricas
Pila Pública
Parques, plazas y campos deportivos
Cementerio

4 PLANTA DE CONJUNTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LLANO GRANDE

Escala Gráfica



FOTOGRAFÍA 1
Cocina y dormitorio de docente, construcción de adove con humedad y deterioro estructural.

FOTOGRAFÍA 1
Se observan estragos de las inundación que se produce cuando llueve.

FOTOGRAFÍA 3
Estudiantes en su tiempo libre, se observa falta de tratamiento de áreas verdes.

Código de la Edificación: 12 07 05 8 21

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'07.0"
Longitud: O92°06'15.0"
Altitud S.N.M.: 1,856MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Llano Grande,Tacaná,S.M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 37.00KM.

Fotografía del Edificio

4.2 Características Generales:
Capacidad: 200 Personas por Jornada
Frecuencia de uso: 6 Días a la Semana
Horario de uso: Jornadas Matutina y Vespertina
Otros usos: ---
Institución a la que pertenece: Cooperativa Padres de Familia
Administrado por: Cooperativa Padres de Familia
Área aproximada de predio: m²
Otros
Obra original: SI mts² Ampliación: mts²
Fecha de construcción del proyecto:
Fecha de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra: Comunidad y Municipalidad
Institución ejecutora de la ampliación: Comunidad y Municipalidad
Existe comite pro construcción: SI

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
1.__ Nivel Primaria
1.5. Otro

02 Salud. — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
2.__
2.4. Otro

03 Administrativo — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
3.__
3.4. Otro

04 Cultura y Deportes — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
4.__
4.3. Otro

05 Religioso — 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv.
5.__
5.4. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio

	Proveedor del servicio
2.1 Agua potable	Comunitario
2.2 Drenaje	
2.3 Servicio de energia eléctrica	Comunitario
2.4 Linea telefonica	
2.5 Internet	
2.6 Otro:	

4.5 Deterioro físico del Area de Influencia
Grietas; Cimiento Expuesto; Filtraciones o Humedad; Oxidación; Instalaciones expuestas; Colapso; Hundimiento; Polillas; Desprendimiento; Fugas de agua

5. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LLANO GRANDE

ESCALA GRÁFICA

FOTOGRAFIA 1
Instalación eléctrica expuesta.

FOTOGRAFIA 2
Campo con piso de tierra, la escuela se inunda cada vez que llueve.

FOTOGRAFIA 3
Cocina y dormitorio de docente con humedad en las bases de los muros de adove.



PLANTA ARQUITECTÓNICA

FOTOGRAFIA 4
Falta mantenimiento en pintura de muros y áreas verdes.

Código de la Edificación: 1 2 0 7 0 5 8 2 1
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°22'07.0"
Longitud: O92°06'15.0"
Altitud S.N.M.: 1,856MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Llano Grande,Tacaná, S. M.
Distancia de la Cabecera Municipal: 37.00KM.

FOTOGRAFIA DEL EDIFICIO

5.2. Sistema Constructivo

	BE	ME
1 Cimentacion		
1.1 Cimiento corrido mixto		
1.2 Zapatas aisladas		
1.3 Pilotes		
2. Elementos Verticales de Carga		
2.1 Muros		
2.2 Columnas		
3. Elementos Horizontales de Carga		
3.1 Vigas		
3.2 Soleras		
3.3 Contrafuertes		
4. Entre Piso		
4.1 Losa de concreto		
4.2 Prefabricado		
4.3 Madera		
4.4 Otro especifique:		
5. Estructura Portante del Techo		
5.1 Estructura de madera		
5.2 Losa		
5.3 Estructura de metal		
5.4 Otro especifique:		
6. Cubierta del Techo		
6.1 Lamina		ZINC Y ASBESTO
6.2 Teja		
6.3 Material natural		
6.4 Prefabricado		
6.5 Otro especifique:		

7. Acabados	BE	ME	7.7 Pisos	BE	ME
7.1 Repello y cernido			Fundición de concreto		
7.2 Block + pintura			Granito		
7.3 Material expuesto			Cerámico		
7.4 Otro especifique:			Tierra		
			Otro Especifique:		
7.6 Ventanas	BE	ME	7.8 Puertas	BE	ME
Metal			Metal		
Aluminio			Aluminio		
Madera			Madera		
Otro: Vidrios Rotos			Otro:		

8. Elementos Complementarios	BE	ME
Escaleras		Cisternas
Tanques elevados		Ductos
Voladizos		Mezzanines
Torres		Marquesinas
		Otro Especifique:

9. Instalaciones	Oculta	Expuesta
Agua		
Drenajes		
Instalacion electrica		

5.3 Deterioro físico del Edificio

Grietas		Colapso	Hundimiento
Cimiento Expuesto		Polillas	Desprendimiento
Filtraciones o Humedad		Instalaciones expuestas	Fugas de agua
Oxidacion			

5.1 ELEVACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LLANO GRANDE.

ESCALA GRÁFICA

Código de la Edificación: 12 07 00 01

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°14'29.1"
Longitud: W92°03'08.9"
Altitud S.N.M.: 2,501MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: ____ ____
Distancia de la Cabecera Municipal: Casco Urbano de Tacaná

FOTOGRAFIA 1
Cocina y cuarto de dormitorio de maestro.

FOTOGRAFIA 2
Estudiantes de la Escuela en período de recreo.

FOTOGRAFIA 3
Vista de muro lateral de Módulo de Aulas, se observa humedad y corte de tereno sin tratamiento.



ELEVACIÓN FRONTAL

0 1 2 4 6 8

FOTOGRAFIA 4
Vista interna de Aula, se observa el abatimiento de las puertas hacia adentro, lo cual debe de ser hacia afuera para casos de evacuación de emergencia.

FOTOGRAFIA 4
Interior del Aula. Se observa la estructura portante del techo.

FOTOGRAFIA 6
Muro lateral de Módulo de Aulas, corte del terreno sin tratamiento.

MAPA DE UBICACION GEOGRÁFICA, CASERIO PIN PIN.



Código de la Edificación: 12 07 06 2 22

Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:

Región: VI Departamento: SAN MARCOS

Municipio: TACANÁ

Georeferencia Caserío Pinpin:

Latitud: N15°15'45.0"

Longitud: O92°04'26.8"

Altitud S.N.M: 2,497MTS.

Datum: WGS-84

Ubicación:

Dirección postal: Caserío Pinpin,Tacaná,San Marcos

Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:

2.2. Clima Predominante según clasificación:

Thormwhite

06.00°C Mínima

20.00° C Máxima

Clima semifrío de carácter húmedo

Temperatura Promedio: 13.00°C

2.3. Amenazas Naturales

2.3.1 Deslizamientos
2.3.2 Huracanes, tormentas electricas
2.3.3 Inundaciones
2.3.4 Erupciones volcanicas
2.3.5 Heladas
2.3.6 Sequias
2.3.7 Sismos
2.3.8 Otro:

2.4 Accesibilidad al Lugar Poblado

Vias de Acceso utilizadas por época:

Epoca Seca:	Epoca Lluviosa:
Asfalto	Asfalto
Terracería	Terracería
Vereda	Vereda
Agua, ríos y Lagos	Agua, ríos y Lagos
Aire	Aire
Otros	Otros

2.5 Simbología:

- LUGARES POBLADOS SIN CROQUIS
- LUGARES POBLADOS CON CROQUIS
- CARRETERA PERMANENTEMENTE (Pavimento, Asfalto, etc.)
- CARRETERA TRANSITABLE EN VERANO Y CALLES
- CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO
- SENDEROS, VEREDAS
- VIA FERREA
- PUENTE PASO A NIVEL
- CAMPO O PISTA DE ATERRIZAJE
- RIOS
- ZONA DE TRASLAPE
- QUEBRADAS
- LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNETAS
- ARENAL
- PANTANOS, CIENAGAS
- POZO BROCAL O ARTESIANO
- CERROS, VOLCANES Y MONTAÑAS
- CERCA DE ALAMBRE O DE OTRO TIPO
- LIMITE INTERNACIONAL
- LIMITE DEPARTAMENTAL
- LIMITE MUNICIPAL

Caserío Pinpin, Tacaná, San Marcos

3.1. ESQUEMA LUGAR POBLADO Sin Escala



3.1.1 FOTOGRAFIAS LUGAR POBLADO

FOTOGRAFÍA 1
Calle de Ingreso al centro del Caserío Pinpín, al fondo se observa la Iglesia Católica.

FOTOGRAFÍA 2
Corte del Terreno, sin tratamiento, aledaño a Iglesia Católica.

FOTOGRAFÍA 3
Cruz Roja Guatemalteca del Caserío Pinpín

Código de la Edificación: 12 07 06 2 22
Evaluador(a): A.M.ORELLANA Fecha: NOVIEMBRE/2006

Localización:
Región: VI Departamento: SAN MARCOS
Municipio: TACANÁ

Georeferencia:
Latitud: N15°15'45,0"
Longitud: O92°04'26,8"
Altitud S.N.M.: 2,497MTS.SNM
Datum: WGS - 84

Ubicación:
Dirección postal: Caserío Pinpín,Tacaná, San Marcos
Distancia de la Cabecera Municipal: 04.00KM.

Mapa Departamento con Localización del Municipio:



3.2. Amenazas Antropogénicas

3.2.1 Contaminación		3.2.5 Incendios	
3.2.2 Movimientos de tierra		3.2.6 Daños provocados por terceros	
3.2.3 Deforestación		3.2.7 Otros:	
3.2.4 Uso no adecuado de la tierra			

3.3. Servicios Básicos en el lugar poblado:

	SI	NO
Hay Instalación de Agua	X	
Hay Instalación Eléctrica	X	
Existe red de drenaje		X
Hay Servicio Telefónico		X

Como se transporta el agua al lugar poblado: Tubería
Como se elimina regularmente la basura: QUEMA

3.4.Medios de Transporte que accesan al poblado

Vehiculo Familiar	X	Helicóptero	
Camión grande, mediano	X	Lancha con motor	
Pick up, 4 x 4	X	Cayuco	
Bus Extraurbano	X	Caminando	X
Moto	X	Animal de Carga	
Avioneta		Otro:	

3.5. Simbología:

Instituciones Gubernamentales	Locales comerciales de 4 o más niveles
Comercios o Servicios	Edificio en construcción 4 o más niveles
Hotel o Pensión de uno a tres niveles	Apartamentos de 4 o más niveles
Mercados	Hotel de 4 o más niveles
Escuela Primaria Oficial	Clínicas médicas de 4 o más niveles
Colegio de Primaria Privado	Centro o Plaza Comercial
Institutos Oficiales	Estacionamiento
Colegios o Institutos Privados	Hospital, dispensario, centro de salud, cruz roja
Escuelas e Institutos Oficiales Primaria y Secundaria	Radiodifusora, televisora
Colegios e Institutos Privados Primaria y Secundaria	Embajadas o consulados
Universidades	Teatros o Cines
Iglesia Católica	Gasolineras
Iglesia Evangélica	Industrias y Fábricas
Iglesia Mormona	Pila Pública
Iglesia Testigos de Jehova	Parques, plazas y campos deportivos
	Cementerio