





4.1 CROQUIS AREA DE INFLUENCIA 200 m. y PLANTA DE CONJUNTO



FOTOGRAFIA No. 01



FOTOGRAFIA No. 02



FOTOGRAFIA No. 03



FOTOGRAFIA No. 04

Código de la Edificación:

07 718 01

Evaluador(a): ALDO ALFARO Fecha: NOVIEMBRE 2006
IGLESIA EVANGELICA EL REDENTORLocalización:
Región: SUR OCCIDENTE Departamento: SOLOLA
Municipio: SAN PEDRO LA LAGUNAGeorreferencia:
Latitud: 14°21'34"
Longitud: 91°16'36"
Altitud S.N.M.: 1500 mts.

MAPA DEL CASCO URBANO:



4.2 Características Generales:

Características:
Procedencia de uso:
Historia de uso:
Otros usos:
Institución a la que pertenece:
Actividades desarrolladas:
Años aproximados de construcción:
Otros:
Clase original: m² Ampliación: m²
Puntos de construcción del proyecto:
Puntos de última ampliación:
Institución ejecutora de la obra:
Institución ejecutora de la ampliación:
Estado actual por construcción:

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
1. Nro. 2. Nro. 3. Nro.
1.5. Otro
02 Salud 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
2. Nro. 3. Nro. 4. Otro
03 Administrativo 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
3. Nro. 4. Otro
04 Cultura y Deportes 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
4. Nro. 5. Nro. 6. Otro
05 Religioso 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
6. Nro. 7. Nro. 8. Otro

4.4 Servicios Básicos de el edificio


2.1 Agua potable
2.2 Drenaje
2.3 Servicio de energía eléctrica
2.4 Líneas telefónicas
2.5 Internet
2.6 Otros:

4.5 Deterioro físico del Área de Influencia

Grutas Cuello de Ganso
Cementerio o Huasteca
Ocultos
Puentes de agua
Instituciones religiosas
Desarrollo urbano




4.1 CROQUIS AREA DE INFLUENCIA 200 m. y PLANTA DE CONJUNTO



FOTOGRAFIA No. 01



FOTOGRAFIA No. 02



FOTOGRAFIA No. 03

Código de la Edificación:

07 718 02

Evaluador(a): ALDO ALFARO Fecha: NOVIEMBRE 2006
IGLESIA EVANGELICA EL NAZARENO

Localización:

Región: SUR OCCIDENTE Departamento: SOLOLA

Municipio: SAN PEDRO LA LAGUNA

Georreferencia:

Latitud: 14°41'32"

Longitud: 91°16'35"

Altitud S.N.M.: 1617 mts.

MAPA DEL CASCO URBANO:



4.2 Características Generales:

Características:
Procedencia de uso: _____
Nombre de uso: _____
Otros usos: _____
Institución a la que pertenece: _____
Actividad principal: _____
Años de construcción de origen: _____
Otros: _____
Obras originales: _____ Ampliación: _____
Puntos de construcción del proyecto: _____
Puntos de obras ampliación: _____
Institución ejecutora de la obra: _____
Institución ejecutora de la ampliación: _____
Estado actual por construcción: _____

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
1. Nro. _____
1.6. Otro _____

02 Salud 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
2. Nro. _____
2.4. Otro _____

03 Administrativo 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
3. Nro. _____
3.4. Otro _____

04 Cultura y Deportes 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
4. Nro. _____
4.3. Otro _____

05 Religioso 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro.
5. Nro. _____
5.4. Otro _____

4.4 Servicios Básicos de el edificio


2.1 Agua potable _____
2.2 Drenaje _____
2.3 Servicio de energía eléctrica _____
2.4 Línea telefónica _____
2.5 Internet _____
2.6 Otro: _____

4.5 Deterioro físico del Área de Influencia

Grutas _____
Climas Exponidos _____
Fisuras o Huelgas _____
Ondas _____
Infiltraciones aguas _____
Ondas _____
Huelgas _____
Pavos _____
Pavos de agua _____
Desperdicio _____



4.1 CROQUIS AREA DE INFLUENCIA 200 m. y PLANTA DE CONJUNTO



FOTOGRAFIA No. 04

PLANTA



FOTOGRAFIA No. 05



FOTOGRAFIA No. 01



FOTOGRAFIA No. 02



FOTOGRAFIA No. 03

Código de la Edificación:

07 718 03

Evaluador(a): ALDO ALFARO Fecha: NOVIEMBRE 2006
ESQUELA PACUCHA

Localización:

Región: IV SUR OCCIDENTE Departamento: SOLOLA
Municipio: SAN PEDRO LA LAGUNA

Georreferencia:

Latitud: 14°41'27"
Longitud: 91°16'27"
Altitud: 814 m.s.n.m.

MAPA DEL CASCO URBANO:



4.2 Características Generales:

Capacidad: 120 personas
Proceso de uso: 2 veces al día
Horario de uso: 6 horas
Otros usos:
Institución a la que pertenece: Pública
Administrador(es): Municipio de Mixtán
Área construida de perfil: 730.70 m²
Otros: 107.50 m² de área construida
Clima original: 2000 msnm Ampliación: 0 msnm
Punto de construcción del proyecto: 2006
Punto de clima ampliado:
Institución operadora de la obra: Sin fuentes de información
Institución operadora de la ampliación:
Estado actual pro construcción: Sin fuentes de información

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación 1 No. 2 No. 3 No.
1. Nivel Primaria ☒ ☐ ☐
1.6. Otro ☐

02 Salud 1 No. 2 No. 3 No.
2. ☐ ☐ ☐
2.4. Otro ☐

03 Administrativo 1 No. 2 No. 3 No.
3. ☐ ☐ ☐
3.4. Otro ☐

04 Cultura y Deportes 1 No. 2 No. 3 No.
4. ☐ ☐ ☐
4.3. Otro ☐

05 Religioso 1 No. 2 No. 3 No.
5. ☐ ☐ ☐
5.4. Otro ☐

4.4 Servicios Básicos del edificio

2.1 Agua potable ☒
2.2 Drenaje ☒
2.3 Servicio de energía eléctrica ☒
2.4 Línea telefónica ☒
2.5 Internet ☒
2.6 Otro: ☐

4.5 Deterioro físico del Área de Influencia

Grutas ☐ Oculares ☐
Crisolitos ☐ Hombros ☐
Pendientes o Hombros ☐ Puntos ☐
Oculares ☐ Puntos de agua ☐
Instituciones operadoras ☐ Desaparecidos ☐



0771804

Evaluador(a): ALDO ALFARO Fecha: NOVIEMBRE 2008
AUDITORIUM BETHEL

Localización:

Región: IV SUROCCIDENTE Departamento: BOLOLA
Municipio: SAN PEDRO LA LAGUNA

Georeferencia:

Latitude: 14°41'26"
Longitude: 91°16'25"
Altitude: 1647 m.

MAPA DEL CASCO URBANO:

4.2 Características Generales:

Capacidad: _____

Procedimiento de venta: _____

Nombre de una: _____

Otras una: _____

Institución a la que pertenece: _____

Actividades que: _____

Años que pertenece de padre: _____ **m²**

Otras: _____

Clase original: _____ **m²** **Ampliación:** _____ **m²**

Puntos de construcción del proyecto: _____

Puntos de dilata ampliación: _____

Institución ejecutora de la obra: _____

Institución ejecutora de la ampliación: _____

Edificio construido con ampliación: _____

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación	1 Nbr.	2 Nbr.	3 Nbr.
1. Nivel			

1. Cause _____

1.2. Date _____

02 Contd. 1 Mr. 2 Mr. 3 Mr.

24. On _____

3. _____ 1 No. 2 No. 3 No.

34. Ota	
04 Cultura y Deportes	1.10; 2.10; 3.10;

4. _____

41. One _____	
65 Religions	1 1/2% 2 1/2% 3 1/2%

5. John Doe

--	--	--

5A. One

4.4 Servicios Básicos de el edificio


2.1	Agua potable	
2.2	Desagüe	
2.3	Servicio de energía eléctrica	
2.4	Línea telefónica	
2.5	Internet	
2.6	Otro:	

4.5 Deterioro físico del Área de Influencia


	Grilos		Coleiras
	Olivante Espanto		Manufatura
	Filamentos e Hastes		Polias
	Oxidação		Pragas de água
	Anticorrosivos		Descontaminação



4.1 CROQUIS AREA DE INFLUENCIA 200 m. y PLANTA DE CONJUNTO



FOTOGRAFIA No. 01



FOTOGRAFIA No. 02

**FOTOGRAFIA No. 08**

FOTOGRAFIA No. 04

**FOTOGRAFIA No. 05**

FOTOGRAFIA No. 08



FOTOGRAFIA No. 07

PLANTA

**ESCALA 1/1000**



4.1 CROQUIS AREA DE INFLUENCIA 200 m. y PLANTA DE CONJUNTO



PLANTA

ESCALA 1/1000



FOTOGRAFIA No. 05



FOTOGRAFIA No. 04



FOTOGRAFIA No. 01



FOTOGRAFIA No. 02



FOTOGRAFIA No. 03

Código de la Edificación:

07 718 08

Evaluador(a): ALDO ALFARO Fecha: NOVIEMBRE 2006
IGLESIA EVANGELICA BETHANIA

Localización:

Región: IV Suroccidente Departamento: SOLOLA
Municipio: SAN PEDRO LA LAGUNA

Georreferencia:

Latitud: 14°41'22"
Longitud: 91°16'51"
Altitud S.N.M.: 1084 m.s.n.m.

MAPA DEL CASCO URBANO:



4.2 Características Generales:

Capacidad: 75 personas
Procedencia de uso: 1 vez al día
Número de uso: 4 veces
Otros usos:
Institución a la que pertenece: Páramo
Administradores: Sin función de información
Área construida de perfil: 60.00 m²
Otros:
Otros originales: 60.00 m² Ampliación: 0 m²
Puntos de construcción del proyecto: 1982
Puntos de última ampliación:
Institución operadora de la obra: Sin función de información
Institución operadora de la ampliación:
Estado actual por construcción: Sin función de información

4.3 Sector de Atención Pública del edificio

01 Educación 1 No. 2 No. 3 No.
1. No. _____
1.5. Otro _____

02 Salud 1 No. 2 No. 3 No.
2. No. _____
2.4. Otro _____

03 Administrativo 1 No. 2 No. 3 No.
3. No. _____
3.4. Otro _____

04 Cultura y Deportes 1 No. 2 No. 3 No.
4. No. _____
4.3. Otro _____

05 Religioso 1 No. 2 No. 3 No.
5. Iglesia evangélica ☒ ☐ ☐
5.4. Otro _____

4.4 Servicios Básicos del edificio

2.1 Agua potable ☐
2.2 Drenaje ☐
2.3 Servicio de energía eléctrica ☐
2.4 Línea telefónica ☐
2.5 Internet ☐
2.6 Otro: ☐

4.5 Deterioro físico del Área de Influencia

Grutas ☐ Océanos ☐
Climas Extremos ☐ Humedades ☐
Fisuras o Huelgas ☐ Polvos ☐
Ondas ☐ Pisos de agua ☐
Inclusiónes orgánicas ☐ Desperdicios ☐